


Опубликовано: 19.12.2005

Осмотр поверхности распределительного вала

1. Осмотрите рабочие поверхности кулачков распредвала на наличие точечной коррозии или повреждения. Наличие незначительной точечной коррозии вне рабочей поверхности приемлемо.



VUJ0001700