

Спецификация

Герметики

Наименование	№ запасной части Land Rover
Гайка фланца входного вала	STC 50553
Шлицы фланца входного вала	STC 50554
Мотор блокировки дифференциала (ETM)	STC 50550

Смазочные материалы

Наименование	Спецификация
* Рекомендуемые смазочные материалы:	
Устройство "открытого" типа	Castrol SAF-XO - 75W/90
Устройство с электронным управлением крутящим моментом(ETM)	Castrol SAF Carbon Mod Plus

* Не используйте никакое другое масло кроме предписанного. **Заправочные объемы**

Узел	Заправочный объем
Дифференциал "открытого" типа	1,1 л (2,3 американской пинты) (1,16 американской кварты)
Дифференциал с электронным управлением крутящим моментом (ETM)	1,5 л (3,17 американской пинты) (1,6 американской кварты)

Задний дифференциал 'открытого' типа

Наименование	Спецификация
Передаточное число:	
Дизельный двигатель V6 - механическая коробка передач	3,07:1
Дизельный двигатель V6 - автоматическая коробка передач	3,54:1
Бензиновый двигатель V6 - автоматическая коробка передач	3,73:1
Бензиновый двигатель V8 - автоматическая коробка передач	3,73:1

Задний дифференциал с электронным управлением крутящим моментом (ETM)

Наименование	Спецификация
Диапазон электронного управления крутящим моментом (ETM)	До 2500 Нм (98,5 фунт-силы/фут)
Мотор электронного управления крутящим моментом (ETM)	Включает механизм "шарик/рейка" и гидромфту. В состав мотора входит датчик температуры, контролируемый электронным блоком управления
Тип дифференциала	4 штифта
Передаточное число:	
Дизельный двигатель V6 - механическая коробка передач	3,07:1
Дизельный двигатель V6 - автоматическая коробка передач	3,54:1
Бензиновый двигатель V6 - автоматическая коробка передач	3,73:1
Бензиновый двигатель V8 - автоматическая коробка передач	3,73:1

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
Пробка слива масла, с шестигранной головкой	54	40
Пробка слива масла, с квадратной головкой 3/8"	28	21
Заглушка маслосливной горловины	34	25
Датчик температуры масла	22	16
++ Мотор блокировки дифференциала	10	7
Передний болт крепления дифференциала	275	203
Задние болты крепления дифференциала	175	129
* Болты с головкой Torx крепления приводного вала к фланцу заднего моста	150	110
Крепление нижнего рычага к кулаку колеса	275	203
Болт тяги регулировки схождения	175	129
Гайки стоек штанги стабилизатора	115	85
*** Гайка крепления полуоси	350	258
Гайки и болты крепления теплозащитного экрана топливного бака	10	7
Колесные гайки	140	103

* Необходимо установить новые болты с головкой Torx типа "Patchlok" ** Необходимо установить новую гайку
 + После затяжки гайку необходимо зашплинтовать ++ Нанесите герметик, деталь № STC 50550, на фланец
 мотора блокировки