


Отклонение формы отверстия цилиндра от круглости

1. ПРИМЕЧАНИЕ:

Крышки коренных подшипников должны находиться на своих местах и должны быть затянуты предписанным моментом. Однако, вкладыши подшипников не должны быть установлены.

Микрометрическим нутромером измерьте диаметр расточки цилиндра.

- Чтобы определить, имеется ли какое-либо отклонение формы цилиндра от круглости или конусности, проводите измерения в различных направлениях и на различной высоте.
- Если результат измерения не соответствует норме, выполните хонингование блока цилиндров или установите новый блок цилиндров.



VUJ0002234